

# Cente Technical Information

発行番号	004-0009	Rev	第1版	発行日	2014/10/17
題名	不正なSNMPリクエスト受信時にハングアップすることがある現象について				
情報分類	障害情報				
適用製品	<ul style="list-style-type: none"><li>•Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver1.00 - Ver2.21</li><li>•Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver1.00 - Ver2.21</li><li>•Cente IPv6 SNMPv2 Ver1.00 - Ver2.21</li><li>•Cente IPv6 SNMPv3 Ver1.00 - Ver2.21</li></ul>				
関連資料	なし				
<p><b>【該当するユーザ環境】</b> 通常起こり得ない不正なSNMPリクエストを受信する可能性のある環境。</p> <p><b>【障害内容】</b> ある特定のパターンを持った不正なSNMPリクエストを受信した場合、機器がハングアップする可能性があります。</p> <p><b>【発生理由】</b> ある特定のパターンを持った不正なSNMPリクエストを受信した場合に、SNMPの処理で不正なメモリ参照をすることがありました。これにより環境によってはハングアップすることがありました。</p> <p><b>【回避方法】</b> ソースコードを修正し、該当リクエストを不正なものとして破棄するようにします。 (修正箇所については、営業担当またはsupport@cente.jpまでお問い合わせください。)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>					